

## 52.さいたま市西部文化センター外3施設 空調及び衛生設備保守点検業務

質問 1	各センターの 年間作業スケジュール（何月に作業を行うのか）
回答 1	概ね以下の通りです。（確定ではありません）
	【西部文化センター】 4月、8月、11月、2月
	【馬宮コミュニティセンター】 4月、8月、11月、1月
	【宮原コミュニティセンター】 7月、2月
	【日進公園コミュニティセンター】 6月、11月
質問 2	中・高性能フィルターの交換は年に何回交換するのか又、フィルターは支給品か又は作業業社の購入か。
回答 2	【西部文化センター】 交換は年に1回です。 作業業者で購入しています。
	【馬宮コミュニティセンター】 フィルターの交換は仕様書上に定められていません。 点検時に必要性が認められた場合に協議のうえで交換作業を実施していただきます。費用は当契約に含まず、別途となります。
	【宮原コミュニティセンター】 フィルターの交換は仕様書上に定められていません。 点検時に必要性が認められた場合に協議のうえで交換作業を実施していただきます。費用は当契約に含まず、別途となります。
	【日進公園コミュニティセンター】 中・高性能フィルター搭載の機器は設置されていません。

## 52.さいたま市西部文化センター外3施設 空調及び衛生設備保守点検業務

質問 3	中・高性能フィルターの メーカー名、型式、寸法、各機器フィルター枚数
回答3	<p>【西部文化センター】  各機器フィルター枚数  メーカー名：ピーコックエレメント  型式：VZ-65M-56F 寸法：610×610×290（17枚）  VZ-65M-28V 寸法：305×610×290（8枚）</p>
	<p>【馬宮コミュニティセンター】  メーカー名：サンヨー  型式：AFT-MSSJ140S（6枚） 寸法：不明  AFT-MSSJ80S（17枚） 寸法：不明  AFT-MSJ80T（2枚） 寸法：不明  AFT-MSSJ40S（3枚） 寸法：不明  AVP-65（4枚） 寸法：不明  メーカー名：不明  型式：KV-56-90 寸法：610×610×290（14枚）  寸法：610×610×210（2枚）  寸法：610×305×290（2枚）</p>
	<p>【宮原コミュニティセンター】  メーカー名：オーケー器材株式会社  型式：KAF522F36 寸法533×170×55（FXYKP22CB用各1枚）  型式：KAF532C50 寸法460×360×40（FXYCP22CD、28CD、36CD用各1枚）  型式：KAF532C80 寸法575×360×40（FXYCP56CD、71CD各1枚）  型式：KAF532C160 寸法460×360×40、585×360×40【2枚1セット】（FXYCP90CD、140CD各1組）</p>
	<p>【日進公園コミュニティセンター】  中・高性能フィルター搭載の機器は設置されていません。</p>

## 52.さいたま市西部文化センター外3施設 空調及び衛生設備保守点検業務

質問4	各点検対象機器の メーカー名
回答4	【西部文化センター】 シャープ、日立、三菱電機、テラル、空研工業、イトミック、ナショナル
	【馬宮コミュニティセンター】 サンヨー、ダイキン工業、東芝、暖冷工業、三菱電機、テラル、ネポン、フジカ濾過機、オーヤラックス
	【宮原コミュニティセンター】 ダイキン、荏原製作所、パナソニック、三菱電機製、フジカ濾過機、インターセントラル
	【日進公園コミュニティセンター】 ダイキン
質問 5	ボイラー点検に法定点検は含まれますか。
回答5	【西部文化センター】 ボイラーは設置されていません。
	【馬宮コミュニティセンター】 法定点検は含まれません。
	【宮原コミュニティセンター】 ボイラーは設置されていません。
	【日進公園コミュニティセンター】 ボイラーは設置されていません。